

市有建築物に係るアスベスト使用状況調査（再調査）について

平成23年2月18日
環 境 部

1 これまでの経過

- (1) 平成17年度に、いわゆる「アスベスト問題」が提起され、全ての市有建築物を対象にアスベスト含有調査を実施した。17年度の調査は、クリソタイル等3種類のアスベストを対象に実施したものであったが、その後、平成20年に国内にはそれ以外にトレモライト等3種類のアスベストが存在することが判明したことから、アスベスト含有が懸念される市有建築物58施設を対象に、国の補助事業を導入し、再調査を実施した。
- (2) これまでに実施した2度の調査の結果、アスベスト含有の吹き付け材の使用が確認された16施設のうち7施設においてアスベストの除去等の対策を講じ、平成23年2月現在、9施設において、定期的に空気中のアスベスト濃度の測定を行うなどして監視している。（裏面を参照）
- (3) 今年度、国土交通省のアスベスト対策モデル事業により青山地区活動センター等3施設のアスベスト除去工事を実施する過程で青山地区活動センターにおいて調査漏れの箇所があることが判明したため、市有建築物のアスベスト使用状況の再調査を実施したものである。

2 調査方法

過去2回の調査では、図面調査、現地調査、必要に応じて施工業者への聴き取りを行い吹き付け材の使用状況を確認し、アスベスト含有が懸念される建材について分析調査を実施した。

今回は調査漏れ箇所があったことを踏まえ、再度、図面調査を徹底すると共に、必ず現地調査を行い図面に記載されていない吹き付け材の洗い出しを行っている。

3 調査の状況

- (1) アスベスト含有吹き付け材の使用が確認された施設
青山地区活動センター、鉄骨小屋組み（3階大ホール天井裏）
→クリソタイル1.7%含有（※天井材で囲い込み。接触の恐れは無し）
- (2) 調査中の施設
全施設を調査中であり、来年度早々に完了する見込みである。

〈参考〉

○吹き付けアスベスト使用施設（H22年度再調査前，H23.2.1現在）

市有建築物の吹き付けアスベスト使用状況は，下記のとおりである。

No	名称	部屋名称	分析結果		対策状況
			アスベストの種類	含有率 (%)	
1	青山地区活動センター	1階機械室・3階物置	クリソタイル	0.8	※H22年度除去工事中 封じ込め(H19) 目視監視，濃度測定
2	女性センター別館	2階各室	クリソタイル	12.5	※H22年度除去予定 目視監視，濃度測定
3	松園汚水中継ポンプ場	ポンプ室ほか4室	クリソタイル	4.4	目視監視，濃度測定
4	中川雨水ポンプ場	換気ファン室ほか3室	クリソタイル	1.5	目視監視，濃度測定
5	市立図書館	ホール，階段，新聞閲覧室，カウンター上部	クリソタイル	7.6	※H22年度除去予定 一部封じ込め， 接触防止パネル設置(H17) 目視監視，濃度測定
6	市庁舎本館	8階ホール	クリソタイル	13.0	封じ込め(S58) 目視監視，濃度測定
7	とりょう保育園	調理室・職員休憩室・職員トイレ，保育室	クリソタイル	2.0～ 18.0	囲込み(保育室S62)， 封じ込め(H18) 目視監視，濃度測定
8	肴町分庁舎(旧保健センター旧館)	4階大ホール，402会議室ほか	クリソタイル	1.5	囲込み(S62) 目視監視，濃度測定
9	中屋敷浄水場	発電機棟(廃止施設)	クリソタイル	26.6	囲込み(S63) 目視監視

※ 含有率は，重量比。石綿含有とは，「石綿の質量が当該建築材料の質量の0.1%を超えるもの」とされている。

※ 仙北地区活動センターは，吹き付けアスベストが使用されている施設として監視してきたが，平成20年度の調査により，吹き付けアスベストは使用されていないことが明らかになったため，監視対象から除外する。

2月18日開催の全員協議会追加資料

平成23年2月24日
環 境 部

市の関係する一部事務組合（8団体）が管理する建築物のアスベスト調査の状況は次のとおりであり、現在のところ安全上問題のある施設はありません。

記

- 1 組合が管理する施設数 13 施設
- 2 調査状況
 - (1) 調査実施済み施設 12 施設
 - (2) 未調査施設 1 施設（廃止施設であり、解体時に調査予定）
 - ・岩手・玉山環境組合 旧焼却施設
- 3 調査結果
アスベスト含有吹付け材の使用が確認されている施設数 5 施設
- 4 アスベスト含有吹付け材の使用が確認されている施設の対策状況
 - (1) 除去済み 1 施設
 - ・紫波・稗貫衛生処理組合 衛生処理場
 - (2) 封じ込め等（天井材による囲い込みを含む） 3 施設
 - ・盛岡市・矢巾町都市計画事業等組合 管理棟
 - ・盛岡地区広域行政事務組合 盛岡中央消防署
 - ・盛岡地区広域行政事務組合 盛岡西消防署厨川出張所
 - (3) 空気中のアスベスト濃度測定による監視 1 施設
 - ・盛岡地区衛生処理組合 滝沢処理センター